

توضیحات	بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)	گستره	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی
	0.2 nm	100 nm تا 1000 nm	اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر
	0.03 μS/Cm	1×10 ⁵ μS/Cm	هدایت سنج
	0.2% FTU	تا 4000 FTU	کدورت سنج
	0.02%	تا 80%	رفراکتومتر
	0.0001 gr/Cm ³	0.65 تا 1.84 gr/Cm ³	هایدرومتر
شامل خود دستگاه و الکتروود مربوطه	0.02 pH	تا 14 pH	pH meter
	0.3 °C	تا 150 °C	دستگاه ویسکوزیومتر
	1.0 °C	تا 400 °C	دستگاه تقطیر
	1.0 °C	تا 400 °C	دستگاه نقطه اشتعال اتوماتیک (محفظه باز و بسته)



آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی،
پائین تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶ تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰

Web: www.rga-calibration.com