


توضیحات	بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)	گستره	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی
L=mm	$(2+0.005L) \mu\text{m}$	تا 1000 mm	کولیس (معمولی، ارتفاع سنج)
L=mm	$(2+0.005L) \mu\text{m}$	تا 300 mm	کولیس (عمق سنج)
L=mm	$(2+0.005L) \mu\text{m}$	تا 1000 mm	میکرومتر خارج سنج
L=mm	$(2+0.005L) \mu\text{m}$	تا 500 mm	میکرومتر داخل سنج
L=mm	$(2+0.005L) \mu\text{m}$	تا 25 mm	میکرومتر یکطرفه (کلگی)
L=mm	$(2+0.05L) \mu\text{m}$	تا 300 mm	میکرومتر عمق سنج
	1 $\mu\text{m}$	تا 50 mm	میکرومتر سه فک
	2 $\mu\text{m}$	تا 25 mm	ساعت اندازه گیری
L=mm	$(1+0.5L) \mu\text{m}$	تا 25 mm	ضخامت سنج
L=mm	2 $\mu\text{m}$	تا 3 mm	فیلر
L=mm	$(10+0.05L) \mu\text{m}$	تا 800 mm	خطکش فلزی
L=mm	$(20+0.05L) \mu\text{m}$	تا 5 m	متر نواری (فلزی - پارچه ای)
	15 "	تا 360°	زاویه سنج
	5 $\mu\text{m}$	تا 600 mm	گونیا
	2 $\mu\text{m}/\text{m}$	تا 500 mm	تراز
	3 $\mu\text{m}$ 0.02 mm	تا 2 mm 50 mm تا 2 mm	الک های آزمایشگاهی



آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی،

پائین تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶ تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰

Web: [www.rga-calibration.com](http://www.rga-calibration.com)