

| توضیحات | بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±) | گستره | کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی |
|---------|---------------------------------------|--|---|
| | 0.016 %R 0.023 %R | 6 bar تا 1 bar 700 bar تا 6 bar | به روش ترازوی فشار (هیدرولیک) (Dead Weight Tester) |
| | 0.5 %R 0.02 %FS 0.04 %FS | 1000 Pa تا -1000 Pa 0 bar تا -0.87 bar 20 bar تا 0 bar | فشار و خلاء به روش مقایسه پنوماتیکی |
| | 0.20 %R 0.15 %R 0.52 %R | 0 bar تا -0.87 bar 6 bar تا 0 bar 700 bar تا 6 bar | شیر اطمینان، سوئیچ فشار، ترانسدمتر فشار، ترانسدیوسر فشار (هیدرواستاتیک) |
| | 0.55 %R 0.02 %FS 0.04 %FS | 1000 Pa تا -1000 Pa 0 bar تا -0.87 bar 20 bar تا 0 bar | شیر اطمینان، سوئیچ فشار، ترانسدمتر فشار، ترانسدیوسر فشار (هیدرواستاتیک) |



آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی، پائین تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶ تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰

Web: www.rga-calibration.com