

توضیحات	بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)	گستره	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی
دما سنجه های تماسی			
	0.12 °C	0 °C تا -40 °C	عقربه ای (کپسولی و بی مثال)، مایع در شیشه، ترموستات، مقاومتی، ترموکوپل، دیجیتالی، ترانس میتر دما، ترانس دیوسر دما
	0.30 °C	0 °C تا 140 °C	
	0.50 °C	650 °C تا 140 °C	
	1.5 °C	1100 °C تا 650 °C	
	2.5 °C	1200 °C تا 1100 °C	
شبه سازی دما برای انواع سنسورها: (انواع نمایشگر و کنترلر دما)			
	0.07 °C	200 °C تا -200 °C	Pt50, Pt100, Pt200, Pt400, Pt500, Pt1000 (385) Pt100 (375, 3926, 391, 3923)
	0.07 °C	600 °C تا 200 °C	
	0.07 °C	850 °C تا 600 °C	
	0.17 °C	180 °C تا -60 °C	Ni100 (618)
	0.17 °C	260 °C تا -80 °C	Ni120 (672)
	0.81 °C	260 °C تا -200 °C	Cu10 (427)
	0.12 °C تا 0.61 °C تا 0.61 °C تا 0.71 °C	1372 °C تا -200 °C تا 2315 °C تا 1372 °C	T/C: Type B, R, S, E, J, K, M, T, U, L, C, G, D
اندازه گیری دما			
	0.15 °C	0 °C تا -40 °C	محیطهای دمایی (گرم خانه و سردخانه)، انواع کوره، حمام، آون، انکوباتور معمولی و یخچال دار، اتوکلاو، یخچال، فریزر
	0.30 °C	140 °C تا 0 °C	
	0.50 °C	650 °C تا 140 °C	
	1.30 °C	1100 °C تا 650 °C	
دما سنج تابشی			
	0.90 °C	100 °C تا 50 °C	انواع دما سنج تابشی
	1.70 °C	200 °C تا 100 °C	
	3 °C	500 °C تا 200 °C	
رطوبت			
HR 33% , HR 75%	1.0 %RH	95 %RH تا 20 %RH	رطوبت سنجه های محیط
	1.0 %RH	تا 95 %RH	محفظه رطوبت

آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی، پائین تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶ تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰