

توضیحات	بهترین توان اندازه‌گیری آزمایشگاه (±)	گستره	کمیت، دستگاه اندازه‌گیری، سنجه مادی
شامل انواع ترانس‌دیوسرهای گشتاور	0.20 %R	تا 1000 Nm	ترکمتر
	0.21 %FS 0.21 %FS 0.21 %FS 0.21 %FS 0.34 %FS 0.31 %FS 0.28 %FS	تا 200 kgf 200 kgf تا 500 kgf 500 kgf تا 1000 kgf 1000 kgf تا 2000 kgf 2000 kgf تا 5000 kgf 5000 kgf تا 15000 kgf 15000 kgf تا 30000 kgf	دستگاه اعمال نیرو در حالت کشش
	0.21 %FS 0.21 %FS 0.21 %FS 0.21 %FS 0.34 %FS 0.31 %FS 0.28 %FS 0.23 %FS 0.17 %FS	تا 200 kgf 200 kgf تا 500 kgf 500 kgf تا 1000 kgf 1000 kgf تا 2000 kgf 2000 kgf تا 5000 kgf 5000 kgf تا 15000 kgf 15000 kgf تا 30000 kgf 30000 kgf تا 100000 kgf 100000 kgf تا 200000 kgf	دستگاه اعمال نیرو در حالت فشاری

Calibration Laboratory

آدرس: تبریز، انتهای خیابان رسالت (نرسیده به دیزل آباد)، بلوار شهید صمدی، پائین‌تر از ایستگاه مترو (شهرک شهید باکری)، ۱۰ متری صبا، پلاک ۲۱

تلفن: ۰۴۱-۳۴۴۶۷۱۰۵-۰۶ تلفکس: ۰۴۱-۳۴۴۶۵۸۱۰

Web: www.rga-calibration.com